

Štandardné vybavenie:

- Napájacie napätie 3x400 V AC
- Svorkovnicové pripojenie
- 2 momentové spínače
- 2 polohové spínače
- 2 prídavné polohové spínače
- Vyhrievací odpor s tepelným spínačom
- Mechanické pripojenie prírubové
- Miestny ukazovateľ polohy
- Ručné ovládanie
- Blokovanie momentových spínačov v koncových polohách
- Stupeň krycia IP 55

Standard equipment:

- Voltage 3x400 V AC
- Terminal board connection
- 2 torque switches
- 2 position switches
- 2 additional position switches
- Space heater with thermal switch
- Flange mechanical connection
- Local position indicator
- Manual control
- Torque switches blocking in limit position
- Protection code IP 55

Špecifikačná tabuľka \Specification table\ MO 5, MOR 5

Objednávací kód \Order code\

155. x - x x x x x / x x

Klimatická odolnosť \Climate resistance\		Elektronický regulátor polohy \Positioner\ - N		Schéma zapojenia \Wiring diagram\	
Vyhodnotenie \Version\	štandard ¹⁰⁾ \standard\	pre teploty \For temperature range\	-25°C ÷ +55°C	IP 55	0
	chladné ¹¹⁾ \cold\			IP 67	1
	tropické ¹²⁾ \tropics\		-40°C ÷ +40°C	IP 55	4
	morské \sea\ ¹³⁾			IP 67	3
	štandard ¹⁰⁾ \standard\		-25°C ÷ +55°C	IP 65	5
				IP 67	6
			-40°C ÷ +40°C	IP 56	2
	morské ¹³⁾ \sea\		-25°C ÷ +55°C	IP 55	A
				so spätnou väzbou odporovou \with resistive feedback\ ¹⁶⁾	Z279a + Z438 + Z21a + Z41a Z251a + Z21a + Z41a
				so spätnou väzbou prúdovou \with current feedback\ ¹⁷⁾	Z279a + Z439 + Z21a + Z41a Z250a + Z21a + Z41a
Elektrické pripojenie \Electric connection\		Napájacie napätie ²⁵⁾ \Voltage\		Schéma zapojenia ⁶⁾ \Wiring diagram\	
Na svorkovnicu \To terminal board\	Y/Δ 380/220 V AC	Y/Δ 380/220 V AC	Y/Δ 400/230 V AC	Z279a+Z403a+Z41a	0
	Y/Δ 400/230 V AC				1
	Y/Δ 380/220 V AC - s reverzačnými stýkačmi, \with reverse contactors\	Y/Δ 380/220 V AC - s reverzačnými stýkačmi, \with reverse contactors\	Y/Δ 400/230 V AC - s reverzačnými stýkačmi, \with reverse contactors\	Z297a+Z403a+Z41a	2
	Y/Δ 400/230 V AC - s reverzačnými stýkačmi, \with reverse contactors\				3
Na konektor \To connector\	Y/Δ 380/220 V AC	Y/Δ 380/220 V AC	Y/Δ 400/230 V AC	Z279a+Z403a+Z41a	5
	Y/Δ 400/230 V AC				6
	Y/Δ 380/220 V AC - s reverzačnými stýkačmi, \with reverse contactors\	Y/Δ 380/220 V AC - s reverzačnými stýkačmi, \with reverse contactors\	Y/Δ 400/230 V AC - s reverzačnými stýkačmi \with reverse contactors\	Z297a+Z403a+Z41a	4
	Y/Δ 400/230 V AC - s reverzačnými stýkačmi \with reverse contactors\				7
^{32) 33)} Vypínací moment \Switching-off torque\	Rýchlosť prestavenia \Operating speed\		Elektromotor \Electric motor\ 3x400 (380) V, 50Hz		
	500 ÷ 1 000 Nm	15 min ⁻¹	1.5 kW	705 min ⁻¹	3.9 A
					A
	320 ÷ 630 Nm	15 min ⁻¹	1.1 kW	680 min ⁻¹	B
	250 ÷ 500 Nm				C
	500 ÷ 1 000 Nm	20 min ⁻¹	2.2 kW	940 min ⁻¹	D
	320 ÷ 630 Nm		1.5 kW	925 min ⁻¹	E
	250 ÷ 500 Nm				F
	500 ÷ 1 000 Nm	40 min ⁻¹	3.0 kW	1 420 min ⁻¹	G
	320 ÷ 630 Nm		2.2 kW	1 420 min ⁻¹	H
	250 ÷ 500 Nm				J
	500 ÷ 1 000 Nm	60 min ⁻¹ ⁶⁾	4.0 kW	1 440 min ⁻¹	K
	320 ÷ 630 Nm		3.0 kW	1 420 min ⁻¹	L
	250 ÷ 500 Nm		2.2 kW	1 420 min ⁻¹	M
	320 ÷ 630 Nm	100 min ⁻¹ ⁶⁾	4.0 kW	1 440 min ⁻¹	P
	250 ÷ 500 Nm		3.0 kW	1 420 min ⁻¹	Q
Vyhodnotenie ovládacej dosky \Control board version\		Rozsah pracovných otáčok ⁴⁴⁾ \Number of revolutions\		Nastaviteľnosť pevných zdvihov ⁴⁴⁾ \Adjustment of fixed stroke\	
Mechanická \Mechanical control board\		1.25 ÷ 4.0		1.25; 2.3; 4.0	
		7.5 ÷ 500		7.5; 14; 25; 45; 80; 150; 270; 500	

Pokračovanie na ďalšej strane \Next page\

Objednávací kód \Order code

155. x - x x x x / x x

Vysielač polohy \Transmitter\	Zapojenie \Connection\	Výstup \Output\	Schéma zapojenia \Wiring diagram\	
Bez vysielača \Without transmitter\	-	-	-	A
Odporový \Resistive\	Jednoduchý \Single\	-	1x100 Ω 1x2 000 Ω 2x100 Ω 2x2 000 Ω	Z5a Z5a Z6a Z6a
	Dvojitý \Double\ ⁶⁾	-		K P
	Bez zdroja \Without power supply\ So zdrojom \With power supply\	2-vodič \2-wire\	4 - 20 mA	Z10a Z269a
Elektronický prúdový \Resistive with current converter\	Bez zdroja \Without power supply\ So zdrojom \With power supply\	3-vodič \3-wire\	0 - 20 mA	Z257b Z260a
	Bez zdroja \Without power supply\ So zdrojom \With power supply\	3-vodič \3-wire\	4 - 20 mA	Z257b Z260a
	Bez zdroja \Without power supply\ So zdrojom \With power supply\	3-vodič \3-wire\	0 - 5 mA	Z257b Z260a
	Bez zdroja \Without power supply\	2-vodič \2-wire\ ⁶⁾	4 - 20 mA	Z10a Z269a
	So zdrojom \With power supply\	2-vodič \2-wire\		Z439, Z250a
	So zdrojom \With power supply\ ⁵¹⁾	2-vodič \2-wire\		J
Mechanické pripojenie \Mechanical connection\	Príruba \Flange\	Tvar pripoj. dielca \Coupling shape\	Rozmerový náčrt \Dimensional drawing\	
Bez adaptéra \Without connect adapter\	ISO 5210	F16	B3 C	P-1424/B P-1424/C
	DIN 3338 (DIN 3210)		D	P-1424/D
	OST 26-07-763	Ø220/4xM20	5 zub \tooth\ 35°/37°	P-1425
	S adaptérom \With connect adapter\	ISO 5210	F16	A
Rozšírené vybavenie \Additional equipment\			Schéma zapojenia \Wiring diagram\	
A	Nastavenie pracovných otáčok na požadovanú hodnotu \Adjustment of revolutions for required value\			0 1
B	Nastavenie vypínacieho momentu na požadovanú hodnotu \Switch-off torque adjustment for required value\			0 3
C	Miestne ovládanie \Electric local control\			Z412a, Z232b ⁷²⁾
Dovolené kombinácie a kód vyhotovenia \Allowed combination and code of version\:				0 7
A+B=04, A+C=08, B+C=09, A+B+C=10				


Poznámky:

- 6) Platí len pre vyhotovenia bez regulátora.
- 10) Vyhovenie „štandard“ pre skupinu klímy úzka (R) + vyhovuje pre typ klímy mierna (WT) a navyše teplá suchá (WDr), horúca suchá (MWDr) a veľmi horúca suchá (EWDr).
- 11) Vyhovenie „chladné“ pre skupinu klímy stredná (M) vyhovuje pre typy klímy chladná (CT), mierna (WT), teplá suchá (WDr) a horúca suchá (MWDr).
- 12) Vyhovenie „tropické“ vyhovuje pre suché a vlhké trópy, pre typy klímy mierna (WT), teplá suchá (WDr), horúca suchá (MWDr), veľmi horúca suchá (EWDr), horúca vlhká (WDa) a horúca vlhká vyravnana (WDaE).
- 13) Vyhovenie „morské“ pre skupinu klímy svetová (WW) vyhovuje pre typy klímy studená (C), chladná (CT), mierna (WT), teplá suchá (WDr), horúca suchá (MWDr), veľmi horúca suchá (EWDr), horúca vlhká (WDa) a horúca vlhká vyravnana (WDaE), okrem typu klímy veľmi studená (EC).
- 25) Iné napäťia po dohode s výrobcom (3x500; 3x480; 3x415 VAC).
- 32) Vypinaci moment uvedte v objednávke. Pokiaľ sa neuvedie, nastavuje sa na maximálnu hodnotu príslušného rozsahu.
Pre teploty +40 °C až +55 °C sa max. vypinaci moment násobí koeficientom 0,87.
Záberový moment je min. 1,3-násobkom max. vypinacieho momentu zvoleného rozsahu.
- 33) Max. zaťažovaci moment je rovný:
 - 0,6-násobku max. vypinacieho momentu pre režim prevádzky S2-10 min, resp. S4-25% - 6 - 90 cyklov/hod;
 - 0,4-násobku max. vypinacieho momentu pre režim prevádzky S4-25%, 90-1200 cyklov/hod
- 35) Platí pre napätie 3x400 VAC.
- 44) Polohové spínače S3, S4 sú nastavené na vyšpecifikovaný pracovný zdvih, resp. na maximálny zdvih podľa rozsahu z tabuľky vyhotovení.
Pri nastavení otáčok mimo pevných zdvihov, sa pomerne zniží ohmická hodnota odporového vysielača.
- .51) Len pre vyhotovenie s regulátorom s prúdovou spätnou väzbou. V tomto vyhotovení nie je výstupný signál galvanický oddelený od vstupného signálu
- 72) Platí pre vyhotovenie s regulátorom.

Notes:

- 6) Valid for the EA version without any positioner only.
- 10) Version "standard" for climate group narrow (R) + suitable for climate types mild (WT) and else warm dry (WDr), hot dry (MWDr) and very hot dry (EWDr).
- 11) Version "cold" for climate group medium (M) is suitable for climate type cold (CT), mild (WT), warm dry (WDr) and hot dry (MWDr).
- 12) Version "tropics" for climate group dry and wet tropics, for climate types mild (WT), warm dry (WDr), hot dry (MWDr), very hot dry (EWDr), hot wet (WDa) and hot wet equal (WDaE).
- 13) Version "sea" for climate group world-wide (WW) is suitable for climate types cold (C), cool (CT), mild (WT), warm dry (WDr), hot dry (MWDr), very hot dry (EWDr), hot wet (WDa) and hot wet equal (WDaE), except climate type very cold (EC).
- 25) Another voltage after agreement with producer (3x500; 3x480; 3x415 V AC)
- 32) State the switching-off torque in your order by words. If not stated it is adjusted to the maximum rate of the corresponding range.
For temperature range +40 °C up to +55 °C the max. Switching -off torque is multiplied by 0,87.
The load torque equals minimally the maximum switching-off torque of the choosing range multiplied by 1,3
- 33) The maximum load torque equals the max. Switching-off torque multiplied by:
 - 0,6 for duty cycle S2-10min, or S4-25%, 6 - 90 cycles per hour
 - 0,4 for duty cycle S4-25%, 90 - 1200 cycles per hour
- 35) Valid for 3x400 VAC.
- 44) Position switches S3, S4 are set to specific operating stroke, eventually to maximum according to range from specification table (execution table). At setting-up the operating speed (rotations) apart from steady strokes, the ohmic value of resistive transmitter is being decreased comparatively.
- 51) For a version with a positioner with current feedback only. The output signal from the capacitive transmitter is not galvanically insulated from the input signal
- 72) Valid for the EA version with a positioner.

Schémy zapojenia | Wiring diagrams | MO 3.5, MOR 3.5



Poznámky:

1. V prípade, že výstupný signál z kapacitného vysielača (schéma zapojenia Z250a) sa nevyužíva (neuzavretý obvod medzi svorkami 81 a 82), je nutné svorky 81 a 82 prepojiť prepojkou (prepojka je zapojená vo výrobnom závode len pre pripojenie na svorkovnicu). Pri využívaní výstupného prúdového signálu z kapacitného vysielača je potrebné prepojku odstrániť. Výstupný signál z kapacitného vysielača nie je galvanicky oddelený od vstupného signálu.
2. Pri svorkovnicovom vyhotovení servopohonu, svorka 1/60 v schéme zapojenia Z269a a Z260a je vyvedená na svorku č. 1.
3. Vyvedenie tepelná ochrana elektromotora v schéme zapojenia Z251a a Z250a neplatí pre tento typ servopohonu.
4. Brzda elektromotora (Y) uvedená v schémach zapojenia Z297, Z251a a Z250a neplatí pre tento typ servopohonu.
5. Iné zapojenia servopohonov ako sú uvedené v katalógu - po dohode s výrobcom.

Notes:

1. In case that the output signal of the capacitive transmitter (wiring diagram Z250a) is not used (the loop between terminals 81 and 82 is open) the terminals 81 and 82 are to be connected with a jumper (the jumper is placed in the plant). If the output current signal is to be used, the jumper is required to be removed. Output signal from capacitive transmitter is not galvanically insulated from input signal.
2. For the EA version with connection to the terminal board, the terminal 1/60 (the wiring diagrams Z269a and Z260a) is leaded out to the terminal No. 1.
3. Terminated wires of electric motor thermal protection (wiring diagrams Z251a and Z250a) are invalid for this version of the actuator.
4. The brake (Y) of electric motor (wiring diagrams Z297, Z251a and Z250a) is invalid for this version of the actuator.
5. Different wiring of actuators as showed in the catalog are possible after agreement with producer.

Legenda:

- Z5a.....zapojenie jednoduchého odporového vysielača polohy
 Z6a.....zapojenie dvojitého odporového vysielača polohy
 Z10a.....zapojenie el. polohového vysielača prúdového, resp. kapacitného vysielača - 2-vodič bez zdroja
 Z21a.....zapojenie prídavných polohových spínačov pre ES s regulátorm
 Z41a.....zapojenie vyhrievacieho odporu a spínača vyhrievacieho odporu pre ES s regulátorm
 Z232b.....zapojenie miestneho ovládania pre ES s regulátorm
 Z250a.....zapojenie ES s 3-fázovým elektromotorom s regulátorm s prúdovou spätnou väzbou
 Z251a.....zapojenie ES s 3-fázovým elektromotorom s regulátorm s odporovou spätnou väzbou
 Z257b.....zapojenie el. polohového vysielača prúdového - 3-vodič bez zdroja
 Z260a.....zapojenie el. polohového vysielača prúdového - 3-vodič so zdrojom
 Z269a.....zapojenie el. polohového vysielača prúdového, resp. kapacitného vysielača - 2-vodič so zdrojom
 Z279a.....zapojenie 3-fázového elektromotora
 Z297a.....zapojenie 3-fázového elektromotora s reverzačnými stýkačmi
 Z403a.....zapojenie momentových a polohových spínačov
 Z412a.....zapojenie momentových a polohových spínačov s miestnym ovládaním pre schému Z279a a Z297a
 Z438.....zapojenie regulátora polohy s odporovou spätnou väzbou pre ES bez reverzačných stýkačov
 Z439.....zapojenie regulátora polohy s prúdovou spätnou väzbou pre ES bez reverzačných stýkačov

Legend:

- Z5a.....connection of single resistive transmitter
 Z6a.....connection of double resistive transmitter
 Z10a.....connection of resistive with current converter or capacitive transmitter - 2-wire without supply
 Z21a.....connection of additional position switches for the EA version with positioner
 Z41a.....connection of space heater and space heater's thermal switch for EA with positioner
 Z232b.....connection of el. local control for the EA version with positioner
 Z250a.....connection of the EA with 3-phase electric motor with positioner with current feedback
 Z251a.....connection of the EA with 3-phase electric motor with positioner with resistive feedback
 Z257b.....connection of resistive transmitter with current converter - 3-wire without power supply
 Z260a.....connection of resistive transmitter with current converter - 3-wire with power supply
 Z269a.....connection of resistive transmitter with current converter or capacitive transmitter - 2-wire with power supply
 Z279a.....connection of 3-phase electric motor
 Z297a.....connection of 3-phase electric motor with reverse contactors
 Z403a.....connection of torque and position switches
 Z412a.....connection of torque and position switches with electric local control for wiring diagram Z279a a Z297a.
 Z438.....connection of positioner with resistive feedback for EA without reverse contactors
 Z439.....connection of positioner with current feedback for EA without reverse contactors

B1.....odporový vysielač jednoduchý

B2.....odporový vysielač dvojity

B3.....kapacitný vysielač, resp. elektronický polohový vysielač

S1.....momentový spínač „otvorené“

S2.....momentový spínač „zatvorené“

S3.....polohový spínač „otvorené“

S4.....polohový spínač „zatvorené“

S5.....prídavny polohový spínač „otvorené“

S6.....prídavny polohový spínač „zatvorené“

M.....elektromotor

Y.....brzda elektromotora (neplatí pre tento typ ES)

E1.....vyhrievací odpor

F1.....tepelná ochrana elektromotora (neplatí pre tento typ ES)

F2.....tepelný spínač vyhrievacieho odporu

X.....svorkovnica

X3.....svorkovnica elektromotora

N.....regulátor polohy

I/Uvstupné (výst.) prúdové (napäťové) signály

H1indikácia koncovej polohy „otvorené“

H2indikácia koncovej polohy „zatvorené“

H3indikácia režimu „miestne ovládanie“

SA1otočný prepínač s klúčom „dialkové 0 miestne“ ovládanie

SA2otočný prepínač „otvára - stop - zatvára“

R_Lzatažovací odpor

KM.....reverzačný stýkač

B1.....resistive transmitter (potentiometer) single

B2.....resistive transmitter (potentiometer) double

B3.....capacitive transmitter

S1.....torque switch „open“

S2.....torque switch „closed“

S3.....position switch „open“

S4.....position switch „closed“

S5.....additional position switch „open“

S6.....additional position switch „closed“

M.....electric motor

Y.....motor's brake (not valid for this type of EA)

E1.....space heater

F1.....motor's thermal protection (not valid for this type of EA)

F2.....space heater's thermal switch

X.....terminal board

X3.....electric motor's terminal board

N.....electronic positioner

I/Uinput (output) current (voltage) signals

H1indication of „open“ limit position

H2indication of „closed“ limit position

H3indication of „electric local control“

SA1rotary switch with key „remote - 0 - electric local“ control


SA2rotary switch „opening -stop- closing“

R_Lloading resistor

KM.....reverse contactor




Rozmerové náčrty \Dimensional drawings\ MO 5, MO 5P





Pripojovacie rozmery sú uvedené v rozmerových náčrtcoch P-1424/B, C, D. \Mounting dimensions are given in dimensional drawings P-1424/B, C, D.\

P-1424





Pripojovacie rozmery sú uvedené v rozmerovom náčrtku P-1425/1. \Mounting dimensions are given in dimensional drawing P-1425/1.\



P-1425





P-1424/B



P-1424/C




P-1424/D



P-1425/1

Rozmery adaptéra A \Adapter A - dimensions\



Rozmer "A" podľa špecifikačnej tabuľky \Dimension "A" according to specification table\

P-1424/A

